

**From:** Torbjorn Akermark <Torbjorn.Akermark@inficon.com>  
**Sent:** den 27 november 2019 21:50  
**To:** M Remissvar; Magnus Moreau; Anna Sanell  
**Subject:** M2018-00217/Me och M2018/00221/Ke  
**Attachments:** LOT-försöken.pdf  
  
**Categories:** M2018/00221/Ke

Hej!

Om man enbart efter att ha sett de bilder som SKB publicerat från LOT-försöken kan avgöra att det skett en betydande korrosion av koppar mellan åren 2011 och 2019. Detta innebär att KBS-3 metoden inte fungerar som det är tänkt och metoden kan därför inte godkännas som en säker metod att slufövara det utbrända kärnbränslet med, se bifogad dokument.

mvh  
Torbjörn Åkermark

*(See attached file: LOT-försöken.pdf)*